## TRADUCTION DE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS ORIGINALE

JDT – J. D. Theile GmbH & Co. KG, Letmather Str. 26-45, D-58239 Schwerte, Allemagne Tel : +33 (0) 9 80 08 23 10 Fax : +33 (0) 9 80 08 23 11 www.jdt.fr



## Notice d'instructions de l'anneau type (TAPG (-S) / TPB (-S) / TAPS / TAPS-E / TAPSK)

## Principes généraux d'utilisation des élingages :

La notice d'instructions et le certificat et la déclaration de conformité CE doivent être conservés ensemble.

La chute de charges causée par la défaillance et/ou l'utilisation, la manipulation incorrecte des élingues/systèmes d'arrimage ou de leurs pièces individuelles, ci-après nommés accessoire(s), présente un risque direct pour la santé et l'intégrité physique des personnes situées dans la zone dangereuse des opérations de déplacements de charges.

Cette notice d'instruction contient des informations relatives à l'utilisation et à la manipulation en toute sécurité de l'accessoire. Avant d'utiliser l'accessoire, les personnes autorisées doivent être formées à l'élingage/l'arrimage et à la manipulation et à l'utilisation par une personne compétente. En règle générale, les points suivants s'appliquent :

- La capacité admissible (voir marquage) de l'accessoire doit correspondre à la charge. Si le marquage est absent ou illisible, l'accessoire ne peut être utilisé.
- Il ne doit pas y avoir de points dangereux (par exemple des points d'écrasement, de cisaillement, d'accrochage ou d'impact) qui gênent ou mettent en danger l'élingueur et/ou le transport.
- Le matériau de base et la conception structurelle de la charge/support doivent être capables d'absorber les forces appliquées sans déformation.
- Lors de la sélection de l'accessoire, il faut tenir compte des contraintes, par exemple liées à l'application d'une force décentrée, qui entraînent une répartition inégale des forces.
- Si des contraintes extrêmes ou de fortes charges dynamiques (effets de choc) sont susceptibles d'apparaître, cela doit être pris en compte lors du choix de l'accessoire et de la capacité de charge ou de la force d'arrimage (LC).
- L'accessoire ne doit pas être utilisé pour transporter des personnes. Les personnes doivent toujours rester hors de la zone dangereuse de la charge suspendue.
- L'accessoire ne doit pas entrer en contact avec des acides et autres fluides agressifs. Il est également important de noter que des vapeurs acides peuvent se présenter dans certains processus de production.
- Ne jamais modifier l'accessoire vous-même (par exemple, par meulage, pliage ou ajout de pièces).
- L'accessoire ne doit pas être exposé à des influences de température inadéquates.
- Lors du transport de marchandises dangereuses, les réglementations pertinentes plus détaillées doivent être scrupuleusement respectées.
- L'accessoire doit être stocké de manière à être protégé contre les dommages et à ne présenter aucun risque.
- En cas de perturbation, l'accessoire doit être immédiatement mis hors service et transmis à une personne compétente et qualifiée pour le contrôle et l'entretien.
- L'accessoire doit être éliminé correctement lorsqu'il a atteint l'état de mise au rebut. Attention : Toutes les substances dangereuses pour l'environnement (par exemple, graisses et huiles) doivent être éliminées séparément.

## Contrôles et entretien :

L'accessoire doit être inspecté visuellement et régulièrement avant chaque utilisation, par exemple par l'élingueur/l'arrimeur, pour s'assurer qu'il soit utilisé correctement et en parfait état (par exemple, corrosion sévère, déformation, endommagement, etc.). Les accessoires défectueux ne doivent pas être utilisés. Ils doivent être inspectés au moins une fois par an par une personne qualifiée, en tenant compte des normes pertinentes et des directives (par ex. DGVU Regel 109-017 en Allemagne) du pays concerné. JDT recommande une inspection de l'absence de fissures tous les 3 ans par une personne compétente utilisant un appareil de test approprié. L'utilisateur doit prendre en considération les résultats de l'évaluation des risques conformément aux décret sur la sécurité du travail et règles du pays concerné. La période de temps est réduite lorsque l'accessoire est exposé à des conditions de fonctionnement critiques. Les enregistrements des contrôles doivent être conservés.

Le coefficient d'épreuve (voir directive EU 2006/42/CE point 4.4.1) est spécifié par les normes en vigueur et correspond à un facteur de 2,5.

## Attention : le non-respect des instructions entraîne l'annulation du permis d'exploitation.

#### Instructions générales de montage :

Les localisations des fixations des anneaux doivent être facilement reconnaissables (marquages de couleur contrastée).


La position de l'anneau articulé à émerillon sur la charge doit être réalisée de telle sorte qu'une surface d'appui plane soit suffisante pour assurer la réception de la transmission de force escomptée. Cette surface d'appui doit au moins correspondre à la surface totale du corps de l'anneau utilisé. Le trou taraudé doit être perpendiculaire à la surface d'appui et chanfreiné.


La position des anneaux sur la charge doit être telle qu'une surface plane soit appropriée pour absorber les forces exercées. Les anneaux doivent être fixés sur la charge de manière à :


- Être facilement accessibles et libres de toute obstruction pour accrocher et décrocher le moyen d'élingage.
- Le nombre et la disposition des anneaux doivent être choisis de sorte que la charge ne change pas de position de manière imprévue pendant le déplacement.
- L'anneau ne doit pas être pivoté sous charge, ni être utilisé pour retourner la charge. Pour cela, utilisez l'anneau THEIPAPOINT.

## Attention : veillez à la bonne installation et position de la maille.

La maille doit être orienté dans la direction de traction et rester librement mobile. L'élingage ne doit pas s'appuyer sur des arêtes ou sur les parties de l'anneau non prévues à cet effet.







## Lors du montage des TAPG (-S) / TPB (-S), il est important de respecter les consignes suivantes :

Serrer à l'aide d'une clé jusqu'à ce que la surface de la tête de vis soit bien en contact avec la surface d'appui. Les couples de serrage sont prédéfinis et doivent être respectés (voir Tableau 1). Vérifiez la bonne taille des vis, la taille du filetage et la longueur de vissage. Pour les trous borgnes, la profondeur du filetage sur la charge doit correspondre à au moins 1,1 fois la longueur vissée Nous recommandons une longueur vissée minimum de :

en acier 1 x d en fonte 1,25 x d pour des résistances de la fonte < 200 MPa au moins 1,5 x d en aluminium 2,5 x d en alliage d'aluminium-magnésium 2 x d

(d = taille du filetage, par ex. pour M 24 d = 24 mm)

Pour les trous traversants, seuls les diamètres suivants doivent être percés : diamètre nominal du filetage de la vis + 1 mm. Le support à visser sert également de gabarit de traçage. Pour le **TAPG**, seules des vis de **classe de résistance min. 8.8** EN 24014 (DIN 931) doivent être utilisées, et pour le **TPB**, uniquement des vis de **classe de résistance 10.9**. Seules des vis **testées anti-fissures** peuvent être utilisées. Les filetages non métriques ne doivent en aucun cas être utilisés. Dans ces cas, il est impératif de demander cette version spéciale au fabricant JDT. Une autorisation ne peut être accordée qu'après un contrôle préalable par JDT.

Lorsque le TAPG/TPB est fixé avec des écrous, ceux-ci doivent être de classe de résistance respectivement 8 / 10 et testés anti-fissures.

Pour les anneaux à souder TAPS / TAPS-E / TAPSK, les informations de soudage spécifiques (SA 00 01 xx) doivent être respectées. Pour les TAPS 20 à TAPS 63, la plaque d'assistance doit être retirée du support avant le soudage.

## CMU, aptitude à l'utilisation en température et couples de serrage des vis

Les CMU correspondantes sont gravées sur le support à visser et indiquées sous forme de tableau et de graphique ci-dessous. Elles ne doivent pas être dépassées. En cas de répartition asymétrique de la charge, les CMU pour les configurations d'élingage de 2 à 4 brins correspondent à celles d'une configuration à 1 brin sous un angle d'élingage de 90° ou à la CMU nominale. Cela correspond à la valeur de CMU indiquée sur l'anneau de levage. En cas de charge perpendiculaire à la direction de pivotement, la CMU nominale (90°) ne doit pas être dépassée.

BA 01 006 08 Page 1 de 4 Mise à jour de l'information : 16-sept.-24

# TRADUCTION DE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS ORIGINALE JDT – J. D. Theile GmbH & Co. KG, Letmather Str. 26-45, D-58239 Schwerte, Allemagne Tel : +33 (0) 9 80 08 23 10 Fax : +33 (0) 9 80 08 23 11 www.jdt.fr



Couple de serrage

[ Nm ]

210

290

550

Vis

[mm]

M20

M24

M27



TAPG

TAPG

Type d'élingage						9	3
Nombre de brins		1	2	2	2	3 ou 4	3 ou 4
Angles		0°	0°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
	CMU nominale	CMU	CMU	Cl	MU	Cl	MU
Désignation	[t]	[t]	[ t ]	[t]	[ t ]	[ Nm ]	[t]

4,75

3,15

5,3

CMU

TPB (-S)

TAPG 8		8	12	24	11,		17	11,8	
Type d'élingage					6		J		
Nombre de brins	1	1	2	2	2	2	3 ou 4	3 ou 4	
Angles	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	



		CMU	J nominale	C	CMU	C	MU	C	MU	Vis	Couple de serrage
Désign	ation	[ t ]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[ mm ]	[ Nm ]
TPB	15	15	15	30	30	21,2	15	31,5	22,4	M36	675
TPB	20	20	20	40	40	28	20	42	30	M42	1050
TPB	25	25	25	50	50	33,5	25	50	37,5	M45	1400
TPB	30	30	30	60	60	42	30	63	45	M48	1900
TPB	32	32	32	64	64	45	32	67	47,5	M56	2150

9,3

16

4,25

7,5

CMU

4,25

7,5

11,2

3,15

5,3

11,2

4,75

11,8

6,3

10,6

16

3,15

5,3

6,7

11,2

CMU

4,75

8



Type d'élingage					6		9	
Nombre de brins	1	1	2	2	2	2	3 ou 4	3 ou 4
Angles	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°

CMU

Désignati	on	[t]	[t]	[ t ]	[t]	[t]	[ t ]	[t]	[t]
TAPS	1	1,6	1,12	3,2	2,24	1,6	1,12	2,36	1,7
TAPS	2	3	2	6	4	2,8	2	4,25	3
TAPS	3	4,75	3,15	9,5	6,3	4,25	3,15	6,7	4,75
TAPS	5	8	5,3	16	10,6	7,5	5,3	11,2	8
TAPS	8	12	8	24	16	11,2	8	17	11,8
TAPS	15	22,4	15	45	30	21,2	15	31,5	22,4
TAPS	20	30	20	60	40	30	20	40	30
TAPS	25	37,5	25	75	50	33,5	25	50	37,5
TAPS	30	45	30	90	60	42	30	63	45
TAPS	35	50	35	100	70	49	35	73,5	52,5
TAPS	40	60	40	120	80	56	40	85	60
TAPS	50	71	50	142	100	71	50	106	75
TAPS	63	75	63	150	126	90	63	132	95



TAPSK

TAPSK

TAPSK

IAIS 03	75 0.	3 130	120	90	03	132 93
Type d'élingage						
Nombre de brins		1	2	2	2	3 ou 4 3 ou 4
Angles		0°	0°	0°-45°	45°-60°	0°-45° 45°-60°
	CMU nominale	CMU	CMU	C	MU	CMU
Désignation	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t] [t]

3,15

5,3

3,15

5,3

# TRADUCTION DE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS ORIGINALE

JDT – J. D. Theile GmbH & Co. KG, Letmather Str. 26-45, D-58239 Schwerte, Allemagne Tel: +33 (0) 9 80 08 23 10 Fax: +33 (0) 9 80 08 23 11 www.jdt.fr



## TAPS-E



Type d'élinga	ige			3				J	3
Nombre de b	rins	1	1	2	2	2	2	3 ou 4	3 ou 4
Angles		0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°
			CMU		CMU		CMU		CMU
Désignation		[ t	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]
TAPS - E	1,4	2,	5 1,4	5	2,8	2	1,4	3	2,1
TAPS - E	2,5	4	2,5	8	5	3,5	2,5	5,3	3,8
TAPS - E	4	6	4	12	8	5,6	4	8,5	6
TAPS - E	6,7	10	6,7	20	13,4	9,4	6,7	14,2	10,1
TAPS - E	10	15	10	30	20	14	10	21,2	15
TAPS - E	12,5	20	12,5	40	25	18	12,5	26,5	19
TAPS - E	16	24	16	48	32	22,6	16	33,9	24
TAPS - E	19	30	19	60	38	26,5	19	40	28
TAPS - E	26,5	37,	5 26,5	75	53	37	26,5	56	40

## Pour les anneaux TAPG (-S) / TPB (-S), il convient de respecter ce qui suit :

La température d'utilisation des anneaux à visser peut être limitée par la vis utilisée. À cet effet, il est impératif de consulter le fournisseur des vis. Les couples de serrage correspondant à la taille nominale de la vis doivent être respectés conformément au tableau 1. Pour une utilisation des anneaux à des températures comprises entre -40 °C (-20 °C) et +400 °C, nous recommandons l'utilisation d'anneaux à souder.

## Pour les anneaux à souder TAPS / TAPSK / TAPS-E

Il convient de prêter une attention particulière à la température maximale que l'élingage peut atteindre dans chaque cas spécifique. L'influence des températures élevées sur la CMU des élingage est indiquée dans le tableau 2 ci-dessous :

## Tableau 2

Température d'utilisation en °C	CMU en %	_
- 40°C à + 200°C	100	TAPS 1 à TAPS 15, TAPS-E et TAPSK ne peuvent être utilisés qu'entre -20°C à +400°C
+ 200°C à + 300°C	90	
+ 300°C à + 400°C	75	
au-delà de 400°C	non autorisé	



Traduction des instructions de soudage originales en allemand.

En cas de doute ou malentendu, la version allemande de document est décisive.

BA 01 006 08 Page 3 de 4 Mise à jour de l'information : 16-sept.-24

## TRADUCTION DE LA NOTICE D'INSTRUCTIONS ORIGINALE

JDT – J. D. Theile GmbH & Co. KG, Letmather Str. 26-45, D-58239 Schwerte, Allemagne Tel: +33 (0) 9 80 08 23 10 Fax: +33 (0) 9 80 08 23 11 www.jdt.fr



### Certificat de conformité :

## EG-Konformitätserklärung der Fa. JDT

Im Sinne der EG Rüchtlinie Maschinen 2006/42 EG und weiter ergänzender Rüchtlinien.

As defined by the EC Guideline Machines 2006/42 EC and other complementary guidelines.

Dans ie eens des directives CE Machines 2006/42 CE et des directives complementaires.

Overseenkomstig de EG-fichtlini Machines 2006/42 CE on verdere sanvullende richtlijnen.

Conforme a la Directiva CE de Maquinas 2006/42 CE y otras Directivas suplementarias.

Al send della direttiva CE sulle macchine 2006/42 CE y otras Directivas suplementarias.

Konelsta annetun EY-direktivin 2006/42 EY ja muiden lisädirektivinkontamassa mielessä.

I overenassiammalse med EF-rebingslinien maskiner 2006/42 EF og videre supplemende rebingslinier.

I entlighet med EG: s Maskindirektiv 2006/42 EG samt videre kompletterande direktiv.

W rozumienium derektiven maszunovel WEP 2006/42 MEP orazu ursumentalesevah durastava. EG-Konformatiatserklärung EC Conformity Declaration Declaration de conformatis CE EG-Conformatietsverklaring Declaración de conformatiad CEE Dichlarazione de conformatia CE EY-yndenmukalsuusfodistus EF-Overensestemmelseserklaring EG-Konformatietsforklaring Deklaracia zondowet IMF

Deklaracja zgodności WE W rozumieniu dyrektywy maszynowej WE 2006/42/WE oraz uzupełniających dyrektyw. Der Unterzeichnende, bevollmächtigt von der The undersigned, empowered by Le soussigne, mandatare de De ondergetekende, gemachtigde van de firma El suscrito, autorizado por la li sottosortio, delegato dalla Allektigottanut, yhtiön Den underlegnede, befuldmægtiget af fonilarar underlecknad, bemyndigad av Nižej podpisany, upoważniony przez

## J.D. Theile GmbH & Co. KG, Postfach 18 29, D-58213 Schwerte

erklart, dass das (die) umseltig bezeichnete(n) Anschlagmittel in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung bei bestimmungsgemäßer Benutzung mit den grundliegenden Sicherheits- und Gesundheitsamforderungen übereinstimmen. declares that sting gear, listed overleaf, comform in its marketed design with the requisite basic safety and health requirement, provided they are used in accordance with their

decidates that suring gear, listed wherear, combining in managements assign must be reposed.

Intended purpose,
decidare que le matéria de levage décrit au verso et employé conformément aux prescriptions, dans l'exécution mise en circulation par nos soins, est conforme aux exigences
fondamentaise de sécurité et de santé.

Verklaart dat de op de achiterzijde aangegeven aanslagmiddelen in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering bij doeimatig gebruik met de pricipiëre eisen omfrent
veiligheid en gezonderheid overeersteimmen.

Veiligheid en gezonderhe

osamani. vatkuuttamana vakuuttaa, että käärilöpuoieila mainittutut kiinnitysvälineiet myyntiin tuomassamme moudossa ja sitäinitä asiammukaisesti käylettynä ovat perustavaniaatuisten

turvallisuus- ja terveysvaatimusten kanssa yhdenmulkaisia. erklawer, at det (de) omstående ansiagsmidel (-midler) i den udførelse, som vi har givet den ud, ved bestemmelsens benyttelse stemmer ovcrens med de grundlanggende

sikkerheds- og sundhedskrav. att det (de) på omstående sida uppförda anslagmedlet (-medlen) i det av oss sålda ufförandet vid ändamålsenlig sanvändning överensstämmer med de grundläggande kraven

betrattande salkerhet och hälsa. oświadcza, że wymierione na odwrocie środki mocowania w wersji wprowadzonej przez nas na rynek są zgodne z zasadniczymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowa w przypadku zaslosowania zgodnego z przeznaczeniem.

EN 818-1 EN 818-2 EN 818-3 EN 818-4 EG Richtlinien Maschninen geändert durch EC Guideline for Machines amended by Directives CE Machines modifiée en Harmonisierte Normen Harmonized standards Normes harmonisées FG-Richfilm EC Guidelines Directives CE EG-richtijnen Directivas CEE EN 818-5 EN 818-6 EG-richtijn machines gewijzigd door Directiva CEE 'Maquinas' modificada por Overeenkomstige normen Normas armonizadas 2006/42 EG EN ISO 12100 Direttive CE EY-direktlivit EF-retningsilnier EG-Direktiv Dyrektywy EG Direttive CE sulle macchine cambiate con Konelsta annettu EY-direktiivi muutettu direktiivellä Norme armonizzate Harmonisoldut standardit EN 1677-2 EN 1677-3 EN 1677-4 EN 1677-5 EF retningslinle maskiner forandret gennem EG:s Maskindirektiv andrat genom Dyrektywy maszynowe EG zmienione w drodze Harmonerede normer Harmoniserade standarder EN 1677-6 EN 13155 EN 13889

Angewendete nationale Normen Applied national standards Normes nationales appliquées Toegepaste nationale normen Normas nacionales aplicadas DIN 685-2 DIN 685-3 DIN 685-4 DIN 685-5 Nome nazionali appli Sovelletut kansalliset standardt Brugte nationale normer Nationella normer som tillämpats Stosowane normy krajowe

Dokumentationsverantwortlich: R.Aberspach in Fa. J.D. Thelle, Letmather Str. 26-45, D-68239 Schwerte

Mise à jour de l'information : 16-sept.-24